

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования городского округа
Архангельской области «Котлас»**

165313 г. Котлас Архангельской области,
ул. Маяковского, д. 30

тел.8(81837)2-05-61 (директор)
тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет)
факс: (881837)2-46-44
электронный адрес: cdokotlas@mail.ru

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1
муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования
городского округа Архангельской области «Котлас»**

Адрес объекта:
Архангельская область,
город Котлас,
улица Маяковского,
дом 30

2026 год
(год проведения паспортизации)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО «ЦДО»

Е.Л. Чиркова

Приказ от 13 апреля 2026 г. № 250/О

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 (основное здание)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание.

1.2. Адрес объекта: 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30

Телефон (81837) 2-05-61, 2-46-44.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1251 кв. м.

- часть здания: 1 этажа 818,1 кв. м, 2 этажа 432,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка 5578 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1962 г., дата последнего текущего ремонта: замена окон в 2022 году,
капитальный: ремонт фасада в 2025 году.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий с 01.07.2026 г. по 30.08.2026 г.,
капитальный ремонт _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

администрация городского округа Архангельской области «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

165300, Архангельская область, г. Котлас, площадь Советов, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование).

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование: реализация дополнительных общеразвивающих программ, оздоровление детей.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 279 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): частично, в сфере предоставления услуг дополнительного образования.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): следование к объекту пассажирским транспортом маршрутом № 8 от остановки м-н «Москвичка» - остановка «Агентство».

3.1.1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, без таймера.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: тактильная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть, наличие пандуса, наличие противоскользящей плитки.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет частичную доступность всем инвалидам и МГН. Прилегающая территория достаточно освещена. Входная зона, центральный вход в здание, выход во двор учреждения оборудованы пандусами, перилами, поручнями, противоскользящим покрытием, табличками со шрифтом Брайля и иными обозначениями для категории «С». Установлена кнопки вызова персонала при входе в учреждение. Дверные проемы на входной зоне и дверные блоки на первом этаже соответствуют требованиям СП. Первый этаж ОСИ частично доступен для инвалидов и МГН, имеются специальные зоны для занятий, учебные кабинеты (Г, С, У, О). Санитарно-гигиенические помещения для МГН – отдельные кабинки, соответствуют всем требованиям СП. Спортивный зал оборудован пандусом, имеет современное половое противоскользящее покрытие, новое потолочное освещение, новые окна и жалюзи. Актовый зал условно доступен, оборудован широкими ступенями и перилами на входной зоне, сцена оборудована ступеньками и самодельным скатом-пандусом.

Нет стоянки для автомобилей с обозначенным (выделенным) местом для инвалидов.

Второй этаж ОСИ условно доступен (Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
3.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	1 этаж – не нуждается 2 этаж – индивидуальное решение с ТСР
4.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Нуждается в оборудовании автомобильной стоянки для инвалидов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения Долгосрочной целевой программы «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Для принятия решения согласование требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры МУ ДО «ЦДО»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на официальном сайте МУ ДО «ЦДО» (приказ от 13.04.2026 г. № 250/О)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» марта 2026 года.

2. Акта обследования объекта: акт № 4 от «23» марта 2026 года.

3. Решения комиссии по обследованию объекта социальной инфраструктуры МУ ДО «ЦДО» 23 марта 2026 года (протокол № 4).



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1.

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте.

Наименование (вид) объекта: здание.

1.2. Адрес объекта: 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30

Телефон (81837) 2-05-61, 2-46-44

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1251 кв. м.

- часть здания: 1 этажа 818,1 кв. м, 2 этажа 432,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка 5578 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1962 г., дата последнего текущего ремонта: замена окон в 2022 году, капитальный: ремонт фасада в 2025 году.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий с 01.07.2026 г. по 30.08.2026 г., капитальный ремонт - .

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

165300, Архангельская область, г. Котлас, площадь Советов, д. 3, каб. 312, тел.: (81837) 2-20-50

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование: реализация дополнительных общеразвивающих программ, оздоровление детей.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 279 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): частично, в сфере предоставления услуг дополнительного образования.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): следование к объекту пассажирским транспортом маршрутом № 8 от остановки м-н «Москвичка» - остановка «Агентство».

3.1.1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, без таймера.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: тактильная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть, наличие пандуса, наличие противоскользящей плитки

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Нуждается в оборудовании автомобильной стоянки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	1 этаж – не нуждается 2 этаж – индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано

Директор МУ ДО «ЦДО»

8-818-37-2-05-61

/ Е.Л. Чиркова /



Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО «ЦДО»
Е.Л. Чиркова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

городской округ Архангельской области «Котлас»

«23» марта 2026 г.

Наименование территориального образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте.

Наименование (вид) объекта: здание.

1.2. Адрес объекта: 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30

Телефон (81837) 2-05-61, 2-46-44

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1251 кв. м.

- часть здания: 1 этажа 818,1 кв. м, 2 этажа 432,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка 5578 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1962 г., дата последнего текущего ремонта: замена окон в 2022 году, капитальный: ремонт фасада в 2025 году.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий с 01.07.2026 г. по 30.08.2026 г., капитальный ремонт _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

165300, Архангельская область, г. Котлас, площадь Советов, д. 3, каб. 312, тел.: (81837) 2-20-50

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): следование к объекту пассажирским транспортом маршрутом № 8 от остановки м-н «Москвичка» - остановка «Агентство».

3.1.1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, без таймера.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть, наличие пандуса, наличие противоскользящей плитки

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		3,5,6,7,8
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		9,10,11,12 13,14,15
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		18,19,20, 21,22
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		22, 23,24,25,26
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		27, 28,29,30
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		31, 32

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет частичную доступность всем инвалидам и МГН. Прилегающая территория достаточно освещена. Входная зона, центральный вход в здание, выход во двор учреждения оборудованы пандусами, перилами,

поручнями, противоскользящим покрытием, табличками со шрифтом Брайля и иными обозначениями для категории «С». Установлена кнопки вызова персонала при входе в учреждение. Дверные проемы на входной зоне и дверные блоки на первом этаже соответствуют требованиям СП. Первый этаж ОСИ частично доступен для инвалидов и МГН, имеются специальные зоны для занятий, учебные кабинеты (Г, С, У, О). Санитарно-гигиенические помещения для МГН – отдельные кабинки, соответствуют всем требованиям СП. Спортивный зал оборудован пандусом, имеет современное половое противоскользящее покрытие, новое потолочное освещение, новые окна и жалюзи. Актовый зал условно доступен, оборудован широкими ступенями и перилами на входной зоне, сцена оборудована ступеньками и самодельным скатом-пандусом.

Нет стоянки для автомобилей с обозначенным (выделенным) местом для инвалидов.

Второй этаж ОСИ условно доступен (Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Нуждается в оборудовании автомобильной стоянки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	1 этаж – не нуждается 2 этаж – индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения долгосрочной целевой программы **«Доступная среда»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры МУ ДО «ЦДО»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____ - _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: согласовано

4.4.6. другое _____ - _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: -

4.7. Информация должна быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на официальном сайте МУ ДО «ЦДО» (приказ № 250/о от 13.04.2026 г.).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте № 1 на 24 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ № 02012770 на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): следование к объекту пассажирским транспортом маршрутом № 8 от остановки м-н «Москвичка» - остановка «Агентство». Адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м., время движения (пешком): 10-15 мин.

Председатель комиссии:

Директор Чиркова Е.Л.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Брагин С.В.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Яценко С.А.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Методист по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ Бабошин А.Г.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Специалист по охране труда Ануфриева Т.А.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение МУ ДО «ЦДО» согласовано с комиссией по обследованию объекта социальной инфраструктуры МУ ДО «ЦДО» «23» марта 2026 г. (протокол № 4).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО», 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3,5,6,7,8,9	норма	Все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.2.3.5	норма	К	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	норма	К	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть		4	норма	К, О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Оборудовать стоянку и парковку для инвалидов	Все	1. Оборудовать	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	Все	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ – И (Г, У)		1, 2	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ - И (Г, У)

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,
165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3,	норма	К, О, С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		4.	норма	К, О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3.	норма	все	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		3.	норма	К, О, С	-	-
2.5	Тамбур	есть		33,34, 35	норма	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	Все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		3,5,6,7,8,9	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-В.

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО», 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		14,21	норма	все	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9.10	норма	все	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К, О	1.Приобретение подъёмника на колёсах	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет				К, О	-	Техническое решение невозможно
3.5	Дверь	есть		3	норма	все	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10,11,12,13,14,15,16	норма	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	все	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ – И (Г, У)		10,11,12,13,14,15,16	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г, У).

Приложение 9.1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,
165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19,20	норма	все	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		14А, 18,19	норма	все	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	все	-	норма

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДП-В		19,20, 17,18	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В.

Приложение 9.2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		-	норма	все	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	норма	все	-	-

* указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В.

Приложение 9.3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-	отсутствует	-		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	отсутствует	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО», 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		22,23, 24,25, 26.	норма	все	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		21	норма	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	все	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические требования	ДП-В		22,23,24,25,26	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В.

Приложение 11
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО», 165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		27,28, 29, 30.	норма	все	-	-
6.2	Акустические средства	нет		-	отсутствует	Г	установить	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		3	норма	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			отсутствует	Г	установить	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г)		14, 27,28,29.30.	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г).

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования
городского округа Архангельской области «Котлас» (основное здание по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30)
на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственны й исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МУ ДО «ЦДО»	г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30	№ 1	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Заполняют только те организации, которые получали фин. средства по программе «Доступная среда»

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования
городского округа Архангельской области «Котлас» (основное здание по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30)
на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основное здание МУ ДО «ЦДО»	г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30	№ 1	Разработка проектно-сметной документации ООО «Гео-Нед»	полностью		40,0	полностью		
				Работы по адаптации здания МУ ДО «ЦДО» для детей-инвалидов по государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы ООО «Стройрегион» (обустройство туалетных комнат, замена пола в тамбурах фойе на плитку противоскользящую, укладка прорезиненного покрытия на крыльце и пандусе, установка пандусов на центральном и запасном выходе во двор)	полностью		1177,2	полностью		
				Поставка оборудования ООО «НИО» (электронная бегущая строка, портативный видеоувеличитель, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс для обучающихся НОДА, multifunctional устройство печати с дополнительным картриджем, специализированная парта для детей с ОВЗ,	полностью		324,1	полностью		

				комплект классических настольных игр для слепых, стол для рисования песком)						
				Поставка оборудования ИП Батаков И.С. (информационно-тактильные знаки, тактильные знаки рельефные, наклейки информационные, МФУ лазерное, картридж лазерный, моноблок, пластиковые стулья с эргономичной спинкой)	полностью		150,5	полностью		
				Работы по замене дверей эвакуационного выхода с доступом к пандусу ООО «Интер-М»	полностью		48,3	полностью		
				Работы по замене дверей с расширением дверного проема в спортзале (запасного выхода) ООО «Интер-М»	полностью		45,3	полностью		

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.



Фото 1



Фото 2

Фото 3



Фото 4

Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Φωτο 10



Φωτο 9



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14

Фото 14 А



Фото 15



Фото 16



Фото 17





Φoto 18



Φoto 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24




Фото 25



Фото 26




Фото 27




Фото 28



Фото 29



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35